

**ROMÂNIA**



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL NEAMȚ**

**Comitetul Județean pentru Situații de Urgență**

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea *Completarea Listei obiectivelor afectate de calamitățile naturale produse***

***pe teritoriul județului Neamț în a doua jumătate a lunii iulie 2021 și necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora***

**Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Neamț,**

Având în vedere prevederile rapoartelor operative, întocmite de *Grupul de suport tehnic* din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamț:

- raport operativ nr. 26 din 20.07.2021 ora 13.30 privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în 19-20.07.2021;
- raport operativ nr. 27 din 20.07.2021 ora 16.45 privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în 19-20.07.2021;
- raport operativ nr. 28 din 21.07.2021 ora 19.10 privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în 19-20.07.2021;
- raport operativ nr. 29 din 22.07.2021 ora 12.30 privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în 19-21.07.2021;

Ținând cont de prevederile proceselor-verbale de inventariere și evaluare a pagubelor, întocmite de comisiile numite prin Ordinele Prefectului nr. 224/05.07.2021, 228/08.07.2021, 237/14.07.2021, 243/20.07.2021, 245/23.07.2021, 247/26.07.2021 și 249/27.07.2021;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din *Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență*, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă **completarea** *Listei obiectivelor afectate de calamitățile naturale produse pe teritoriul județului Neamț în a doua jumătate a lunii iulie 2021 și necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora*, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Pentru revenirea la starea de normalitate pe teritoriul Județului Neamț, în urma calamităților naturale care au afectat locuințele populației și obiectivele de infrastructură, în a doua jumătate a lunii iulie 2021, Prefectul Județului Neamț și Președintele Consiliului Județean Neamț vor iniția un proiect de hotărâre prin care se va solicita un sprijin financiar din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț va transmite prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor interesate.

**PREȘEDINTE,  
PREFECT  
George LAZĂR**

**Nr. 77  
Piatra Neamț, 10 august 2021**



## Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Neamț

Anexa la Hotărârea nr. 77 din 10.08.2021

### LISTA

**obiectivelor afectate de calamitățile naturale produse pe teritoriul județului Neamț în a doua jumătate a lunii iulie și necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora**

Nr. crt.	Obiectiv	Unitatea administrativ-teritorială/ instituție	Suma necesară mii lei -
<b>TOTAL JUDEȚUL NEAMȚ</b>			<b>2354,549</b>
<b>CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ</b>			<b>1173,425</b>
1.	Decolmatare podeț și refacere aripă stânga, pe DJ 208, la fam. Darie I., sat Bârgăuani, comuna Bârgăuani (pv. 158 din 02.08.2021)*	Consiliul Județean Neamț	0
2.	Refacere pod DJ 157, fost CAP, sat Făurei, comuna Făurei (pv. 146 din 26.07.2021)**	Consiliul Județean Neamț	0
3.	Decolmatare podeț tubular 1000 mm DJ 155I, Stația autobuz, sat Făurei, comuna Făurei (pv. 146 din 26.07.2021)	Consiliul Județean Neamț	0,375
4.	Refacere platformă drum DJ 157, sat Climești, comuna Făurei (pv. 146 din 26.07.2021)	Consiliul Județean Neamț	1,7
5.	Decolmatare albie amonte și aval (50 m) și refacere fundație mal drept amonte, pr. Boroda, km 0+196, sat Gârcina, com. Gârcina, com. Gârcina (P.V. nr. 165 din 06.08.2021)***	Consiliul Județean Neamț	22,250
6.	Decolmatare albie amonte și aval (50 m) și refacere aripă mal stâng aval, pr. Gârcinuța, km 1+440, sat Gârcina, com. Gârcina, com. Gârcina (P.V. nr. 165 din 06.08.2021)***	Consiliul Județean Neamț	43,6
7.	Refacere platformă drum, zid de sprijin și podețe tubulare distruse, pr DJ 155 B, L=0,08 km, km 12+260, sat Țolici, comuna Petricani (P.V. nr. 166 din 09.08.2021)	Consiliul Județean Neamț	1105,5
8.	<p>* - potrivit declarațiilor reprezentanților primăriei comunei Bârgăuani, aripa ruptă a podețului și colmatarea acestuia nu s-au produs în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din data de 19-20.07.2021; se recomandă decolmatarea și refacere aripă</p> <p>** - referitor la podul de pe DJ 155 I, (peste pr. Negru) și podețul de pe DJ 157, (sat Făurei), nu se constată efecte recente cauzate de fenomene hidrometeorologice periculoase. Este necesar elaborarea unui proiect privind realizarea de consolidări în zona culeelor de la capetele podului. În consecință lucrările necesare a fi executate se vor realiza în condițiile respectării prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construire, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>*** - pentru ambele poduri este necesar elaborarea de expertize tehnice, studii hidrogeologice și proiect tehnic verificat în condițiile legii, în vederea stabilirii de soluții tehnice privind apărarea malurilor și/sau consolidări elemente de rezistență pod, după caz. Lucrările necesare se vor executa cu respectarea prevederilor Legii nr. 50-1991 privind autorizarea lucrărilor de construire, republicată, cu modificările ulterioare.</p>		
<b>SECȚIA DRUMURI NAȚIONALE PIATRA NEAMȚ A COMPANIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE</b>			<b>6,88</b>
1.	Refacere apărare mal drept amonte și aval culee pod, DN 15 D – moara veche Hoffman, sat Bozienii de Sus, comuna Ruginoasa (p.v. nr. 154 din 29.07.2021)	Secția Drumuri Naționale Piatra Neamț	6,88
<b>SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMȚ</b>			<b>150,48</b>
1.	Decolmatare albie și refacere mal drept, rau Cracau, amonte pod DJ 155 G, la km 1+616, sat Bodești, comuna Bodești (pv. 152 din 28.07.2021)	Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț	23,04
2.	Refacere mal stâng, L=0,2 km, DN 15 B (Haralambie), sat Stâncă, comuna Pipirig (pv. 147 din 26.07.2021)	Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț	108
3.	Refacere apărare mal stâng, L=0,2 km, DN 15 B (Haralambie), protective corp DN 15 B, sat Stâncă, comuna Pipirig (pv. 147 din 26.07.2021)	Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț	14,4
4.	Decolmatare albie, r. Ozana, Fam Dumitrascu Constantin, sat Boboiești, comuna Pipirig (pv. 147 din 26.07.2021)	Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț	5,04

Nr. crt.	Obiectiv	Unitatea administrativ-teritorială/ instituție	Suma necesară mii lei -
<b>DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ</b>			<b>0</b>
1.	Decolmatare albie Parau Nican (Fantanitei), L=0,03 km, sat Ceahlău, com.Ceahlău (p.v. 160 din 02.08.2021)	Direcția Silvică Neamț	0
2.	Refacere zid de sprijin, L=0,01 km, parau, in dreptul doamnei Gherghescu Elena, sat Ceahlău, com.Ceahlău (p.v. 160 din 02.08.2021)*	Direcția Silvică Neamț	0
3.	* - Zidul de sprijin executat de doamna G.E. nu deține autorizație de construire și are rol de protecție a proprietății		
<b>COMUNA BODEȘTI (pv. 152 din 28.07.2021)</b>			<b>2</b>
1.	Decolmatare canal desecare, punct Mehedinu, L=0,1 km, sat Bodești	COMUNA BODEȘTI	0,8
2.	Decolmatare canal desecare, punct Păvăloaia, L=0,15 km, sat Bodești	COMUNA BODEȘTI	1,2
<b>COMUNA BOGHICEA (pv. 149 din 27.07.2021)</b>			<b>41,25</b>
1.	Refacere platformă din balast DS, L = 0,45 km, de la fam. Băcăoanu Șt. până la fam. Benchea P, sat Boghicea	COMUNA BOGHICEA	7,425
2.	Refacere platformă și infrastructură drum DC 61, L = 0,15 km, de la fam. Zaharia până la fam. Ursulin, sat Căușeni*		0
3.	Refacere platformă din balast DS, L = 1,2 km, de la fam. Bodron până la fam. Diaconu, sat Căușeni	COMUNA BOGHICEA	19,8
4.	Refacere platformă din balast DS, L = 0,35 km, de la fam. Leahu I. până la magazin Mârț, sat Slobozia	COMUNA BOGHICEA	5,775
5.	Refacere platformă din balast DS, L = 0,5 km, de la biserică până în DJ 207 A, sat Nistria	COMUNA BOGHICEA	8,25
6.	Referitor la DC 61 din sat Căușeni, este necesar elaborarea unui studiu hidrogeologic, a unei expertize tehnice și a unui proiect tehnic verificat în condițiile legii, în vederea stabilirii cauzelor care au produs fenomenul, precum și a soluțiilor de refacere. În consecință lucrările necesare a fi executate se vor realiza în condițiile respectării prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construire, cu modificările și completările ulterioare		
<b>COMUNA DOLJEȘTI (P.V. nr. 153 din 28.07.2021)</b>			<b>39,586</b>
1.	Reprofilare drum DS, L=0,85 km, str. Viilor, str. Pârâului, str. Gârlei, Str. Sf. Dimitrie și str. Prunilor, sat Doljești.	COMUNA DOLJEȘTI	19,111
2.	Decolmatare rigole drum DS, L=0,5 km, str. Ștefan cel Mare, sat Doljești.	COMUNA DOLJEȘTI	18
3.	Refacere platformă drum DS, L=0,15 km, Str. Rozelor, str. Ciocârliei, str. Izvoarelor, sat Buhonca.	COMUNA DOLJEȘTI	2,475
4.	La data procesului verbal comisia constată că s-au executat lucrări de balastare platformă drum pe străzile Calvarului și Triumfului		
<b>COMUNA FARCAȘA (P.V. nr. 155 din 29.07.2021)</b>			<b>185,36</b>
5.	Decolmatare priză rețea apă comunală, L=0,2 km, sat Stejaru,	COMUNA FARCAȘA	12
6.	Refacere platformă din balast DC 154 Stejaru, L = 0,7 km, de la pod fam. Teodorescu până la fam. Băia Viorel și de la fam. Goleanu Dragomir la intersecția cu str. Bâtcii, sat Stejaru	COMUNA FARCAȘA	11,76
7.	Decolmatare albie pr. Stejaru, L=1 km, de la confluent cu r. Bistrița până la Ciortan Ciprian, sat Stejaru	COMUNA FARCAȘA	30
8.	Refacere platformă din balast DS pr. Bâtcii, L = 0,2 km, de la intersecția cu DC 154 Stejaru până la fam. Manoliu Petru, sat Stejaru	COMUNA FARCAȘA	2,1
9.	Decolmatare podeț, punct podeț DC 154 Stejaru, torent Pârâul Bâtcii, sat Stejaru	COMUNA FARCAȘA	0,3
10.	Decolmatare podeț, punct podeț DC 154 Stejaru, torent Pârâul Rău, sat Stejaru	COMUNA FARCAȘA	0,3

Nr. crt.	Obiectiv	Unitatea administrativ-teritorială/ instituție	Suma necesară mii lei -
11.	Decolmatare podeț, punct podeț DC 154 Stejaru, torent Pârâul Strungii, sat Stejaru	COMUNA FARCAȘA	0,3
12.	Decolmatare albie, torent pr. Bușmei, L=0,7 km, intersecția str. Mihail Sadoveanu, cu str. Vânătorului până la Bucur Marcel, sat Bușmei	COMUNA FARCAȘA	42
13.	Refacere platformă din balast DC 191 Bușmei, L = 0,5 km, de la intersecția DN 17 B până la intersecția cu str. Vânătorului, sat Bușmei	COMUNA FARCAȘA	6,3
14.	Decolmatare podeț, zona Fam Țuțuianu Ion, torent Pârâul Bușmei, sat Bușmei	COMUNA FARCAȘA	0,3
15.	Decolmatare baraj, torent pr. Bușmei, zona fam. Țifui Dumitru, sat Bușmei	COMUNA FARCAȘA	20
16.	Decolmatare baraj, torent pr. Crucii, zona Islaz Podireiul Popii, sat Farcașa	COMUNA FARCAȘA	20
17.	Decolmatare baraj, torent pr. Soci, zona fam. Pădure Gheorghe, sat Farcașa	COMUNA FARCAȘA	20
18.	Decolmatare baraj, torent pr. Bursuni, zona fam. Jbanca Dragomir, sat Popești	COMUNA FARCAȘA	20
<b>COMUNA PIPIRIG ( p.v nr. 147 din 26.07.2021)</b>			<b>216,14</b>
1.	Decolmatare platformă drum DS, L=0,25 km, Fam. Ursu, sat Dolhești	COMUNA PIPIRIG	2
2.	Refacere platformă drum DS, L=0,25 km, Fam. Ursu, sat Dolhești	COMUNA PIPIRIG	4,2
3.	Refacere albie mal drept, R. Ozana, L=0,2 km, pod Mihoc, sat Leghin	COMUNA PIPIRIG	14,4
4.	Refacere albie mal drept, R. Ozana, L=0,1 km, Fam Dumitrascu Constantin, sat Boboiești	COMUNA PIPIRIG	36
5.	Refacere albie mal drept, R. Ozana, L=0,2 km, Tardea – Str. Mestecenilor, sat Pâțâligeni	COMUNA PIPIRIG	5,76
6.	Refacere albie mal stâng, R. Ozana, L=0,1 km, Fam. Mihalache, sat Pâțâligeni	COMUNA PIPIRIG	2,88
7.	Decolmatare și refacere platformă drum satesc + acostament Str. Paraul lui Anton, L=0,5 km, Str. Paraul lui Anton, sat Pluton, com. Pipirig	COMUNA PIPIRIG	12,4
8.	Refacere mal drept, L=0,03 km, Str. Paraul lui Anton, torent Paraul lui Anton, sat Pluton	COMUNA PIPIRIG	8,1
9.	Refacere apărare mal (casoie lemn rotund), L=0,07 km, Fa. Popa V. Vasile, pr. Pluton, sat Pluton	COMUNA PIPIRIG	12
10.	Refacere apărarea mal drept, L=0,07 km, Fam. Popa V. Vasile, pr. Pluton, sat Pluton	COMUNA PIPIRIG	2,4
11.	Refacere albie mal drept, L=0,02 km, Fam. Vranceanu Ion, pr. Pluton-Dolhești, sat Pluton	COMUNA PIPIRIG	36
12.	Refacere albie mal stang, L=0,025 km, Fam. Lazar, pr. Pluton-Dolhești, sat Pluton	COMUNA PIPIRIG	35
13.	Refacere albie mal drept, L=0,025 km, Fam. Lazar, pr. Pluton-Dolhești, sat Pluton	COMUNA PIPIRIG	45
<b>COMUNA POIANA TEIULUI ( p.v. nr. 157 din 30.07.2021 )</b>			<b>325,4</b>
1.	Refacere platformă din balast str. Iustin Pârveu, L=1,2 km, de la intrare din DN 15 B, până la mănăstirea Petru Vodă, sat Petru Vodă	COMUNA POIANA TEIULUI	25,2

Nr. crt.	Obiectiv	Unitatea administrativ-teritorială/ instituție	Suma necesară mii lei -
2.	Refacere căsoaie apărare de mal și reprofilare albie L=0,05 km, strada IUSTIN PÂRVU, zona mănăstire Petru Vodă, sat Petru Vodă	COMUNA POIANA TEIULUI	16,77
3.	Decolmatăre taluz apărare corp drum, strada IUSTIN PÂRVU, L=0,01 km, punct drum forestier, sat Petru Vodă	COMUNA POIANA TEIULUI	3,66
4.	Decolmatăre podeț și albie amonte și aval L=0,03 km, refacere timpăne din beton, podeț D=800 pe strada Iustin Pârvu, stâlp PTA3-108, sat Petru Vodă	COMUNA POIANA TEIULUI	3,7
5.	Refacere căsoaie apărare de mal și reprofilare albie L=0,05 km, strada IUSTIN PÂRVU, stâlp PTA3-107 de la 108, sat Petru Vodă	COMUNA POIANA TEIULUI	16,77
6.	Refacere zid distrus pe L=0,028 km, strada Iustin Pârvu, stâlp PTA3-106, pârâul Bolătău, sat Petru Vodă	COMUNA POIANA TEIULUI	40,8
7.	Refacere zid distrus pe L=0,028 km, strada Iustin Pârvu, stâlp PTA3-103, pârâul Bolătău, sat Petru Vodă	COMUNA POIANA TEIULUI	40,8
8.	Refacere căsoaie apărare de mal și reprofilare albie L=0,03 km, strada IUSTIN PÂRVU, stâlp PTA3-100 până la 99, sat Petru Vodă	COMUNA POIANA TEIULUI	33,54
9.	Decolmatăre podeț și albie, aval podeț, L=0,01 km, Timpăne din beton distruse, podeț D=800, strada Iustin Pârvu, stâlp PTA3-99, sat Petru Vodă	COMUNA POIANA TEIULUI	3,5
10.	Refacere căsoaie apărare de mal și reprofilare albie L=0,03 km, strada IUSTIN PÂRVU, stâlp PTA3-100 până la 98, sat Petru Vodă	COMUNA POIANA TEIULUI	33,54
11.	Refacere căsoaie apărare de mal L=0,03 km, strada IUSTIN PÂRVU, stâlp PTA3-96 până la 95, sat Petru Vodă	COMUNA POIANA TEIULUI	27,78
12.	Decolmatăre albie L=0,05 km, strada IUSTIN PÂRVU, stâlp PTA3-93 până la troiță mănăstire Paltin, sat Petru Vodă	COMUNA POIANA TEIULUI	2,88
13.	Refacere zid distrus pe L=0,015 km, refacere sistem rutier și îmbrăcăminte asfaltică, de la fam. Popescu la fam. Geoana, sat Petru Vodă	COMUNA POIANA TEIULUI	23,7
14.	Refacere căsoaie apărare de mal și reprofilare albie L=0,03 km, strada IUSTIN PÂRVU, pensiunea Geona, sat Petru Vodă	COMUNA POIANA TEIULUI	9,26
15.	Refacere zid, strada IUSTIN PÂRVU, L=0,015, Fam. Nicu Lupu, sat Petru Vodă	COMUNA POIANA TEIULUI	21,6
16.	Refacere sistem rutier și îmbrăcăminte asfaltică L=0,025 km, refacere taluz apărare drum, strada IUSTIN PÂRVU, după fam. Lupu pre DN 15 B, sat Petru Vodă	COMUNA POIANA TEIULUI	21,9
17.	<b>Sat Roșeni, efectul produs de ieșirea din matcă al pr. Roșeni a produs distrugerea barajului disipator de energie din zidărie de piatră brută și colmatarea cu aluviuni a str. Roșeni și o prăbușire a terenului din zona malului drept – proprietatea familiei Geangalău. Aluviunile depuse se întind pe aproximativ 5000 mp.</b>		
<b>COMUNA RUGINOASA (p.v. nr. 154 din 29.07.2021)</b>			<b>73,668</b>
1.	Refacere platformă din balast D.S., L=0,85 km, de la fam. Moisă până la Erzucan, sat Ruginoasa	COMUNA RUGINOASA	24,348
2.	Decolmatăre podeț, de la fam. Moisă până la Erzucan, sat Ruginoasa	COMUNA RUGINOASA	0,139
3.	Decolmatăre podeț, DC 187 – Mihai Leoreanu, sat Ruginoasa	COMUNA RUGINOASA	0,139
4.	Refacere platformă din balast D.S., L=0,4 km, pct Groapă, sat Ruginoasa	COMUNA RUGINOASA	6,6
5.	Refacere platformă din balast DC 186, L=0,3 km, pct Leoreanu Maria, sat Ruginoasa	COMUNA RUGINOASA	5,297
6.	Refacere platformă din balast DS, L=0,4 km, Str. Toloacelor - cimitir, sat Ruginoasa	COMUNA RUGINOASA	22,278
7.	Refacere platformă din balast DS, L=0,2 km, Pruncu pod Staniște – Mitrea Asmarandei, sat Ruginoasa	COMUNA RUGINOASA	4,747

Nr. crt.	Obiectiv	Unitatea administrativ-teritorială/ instituție	Suma necesară mii lei -
8.	Refacere platformă din balast DS, L=0,46 km, Str. Morii, sat Bozienii de Sus	COMUNA RUGINOASA	10,12
<b>COMUNA STĂNIȚA (p.v. nr. 150 din 27.07.2021)</b>			<b>97,475</b>
1.	Refacere platformă drum DC 62 A, L=0,8 km, între Poienile Oancei și Căușeni, sat Poienile Oancei	COMUNA STĂNIȚA	13,2
2.	Refacere platformă drum DC 62 B, L=1,5 km, între Ghidion și Slobozia, sat Ghidion	COMUNA STĂNIȚA	24,75
3.	Refacere platformă drum DC 62 C, L=2,2 km, între Ghidion și Nistria, sat Ghidion	COMUNA STĂNIȚA	36,3
4.	Refacere platformă drum DC 64 B, L=1,2 km, între Chicerea și Buzduc, sat Chicerea	COMUNA STĂNIȚA	19,8
5.	Refacere platformă drum DC 63 A, L=0,2 km, între Todireni și Veja, sat Todireni	COMUNA STĂNIȚA	3,3
6.	Refacere acoperiș, școala cu clasele I-IV, Veja centru, sat Veja	COMUNA STĂNIȚA	0,125
<b>COMUNA TUPILAȚI</b>			<b>42,885</b>
1.	Refacere podeț surpat, sat Totoiești – Strada Afloarei, sat Totoiești, comuna Tupilați (p.v. nr. 141 din 21.07.2021)	COMUNA TUPILAȚI	0,105
2.	Refacere platformă din balast DS Tabac, L=0,3 km, Fam. Nica Stefan – Fam. Tabac Vasile, sat Aramoia, comuna Tupilați (p.v. nr. 148 din 27.07.2021)	COMUNA TUPILAȚI	3,78
3.	Decolmatare podeț punct Marisca, intersecția Drum Aramoia Drum exploatare Tupilați Hlăpești, sat Aramoia, comuna Tupilați (p.v. nr. 148 din 27.07.2021)	COMUNA TUPILAȚI	0,12
4.	Decolmatare podeț Fam Nacu C., sat Aramoia, comuna Tupilați (p.v. nr. 148 din 27.07.2021)	COMUNA TUPILAȚI	0,12
5.	Decolmatare podeț Fam Bors S., sat Aramoia, comuna Tupilați (p.v. nr. 148 din 27.07.2021)	COMUNA TUPILAȚI	0,12
6.	Decolmatare podeț Fam Focsaneanu S., sat Aramoia, comuna Tupilați (p.v. nr. 148 din 27.07.2021)	COMUNA TUPILAȚI	0,12
7.	Decolmatare podeț Fam Mihailescu E., sat Aramoia, comuna Tupilați (p.v. nr. 148 din 27.07.2021)	COMUNA TUPILAȚI	0,12
8.	Refacere platformă din balast DC 180, L = 0,5 km, Fam. Nica C-tin – Limita UAT Valeni, sat Tupilați, comuna Tupilați (p.v. nr. 148 din 27.07.2021)	COMUNA TUPILAȚI	11,4
9.	Decolmatare șanț dreapta DC 180, L=0,3 km, Fam. Nica C-tin, sat Tupilați, comuna Tupilați (p.v. nr. 148 din 27.07.2021)	COMUNA TUPILAȚI	1,8
10.	Refacere platformă din balast DS Aramoia – totoiesti, L=2 km, Fam. Dabija Manole – Fam. Popârda Gheorghe, sat Totoiești, comuna Tupilați (p.v. nr. 148 din 27.07.2021)	COMUNA TUPILAȚI	25,2

**Notă: Ca urmare a unor erori de tehnoredactare, se modifică următoarele valori din anexa la Hotărârea nr. 75 din 27.07.2021.**

<b>COMUNA AGAPIA (pv. 83 din 05.07.2021)</b>			<b>211,42 / 211,69</b>
1.	Refacere platformă din balast DS, L=0,2 km, de la intersecția cu DC 168 A până la fam. Andronic Mircea, sat Agapia	COMUNA AGAPIA	<del>2,250</del> <b>/ 2,520</b>
<b>COMUNA BODEȘTI</b>			<b>133,2 / 135,7</b>
2.	Reprofilare și regularizare albie și relocare curs (albie) pe vechiul amplasament, L = 0,15 km, locuința Costan Vasile, sat Oșlobeni	COMUNA BODEȘTI	<del>22,5</del> / <b>25,0</b>

<b>COMUNA NEGREȘTI (P.V. nr. 86 din 06.07.2021)</b>		<b>85,52 / 85,82</b>
5.	Refacere ancore parapet pod Călugătița, fam. Loghin, sat Negrești	COMUNA NEGREȘTI 2,72 / 3,02
<b>COMUNA PÂNCEȘTI</b>		<b>134,249 / 75,186</b>
1.	Reprofilare șanțuri săpate în urma scurgerilor de torenți cu adaos de material la drum sătesc, L = 0,25 km, de la fam. Roșu Ion până la fam. Halunga, sat Pâncești	COMUNA PÂNCEȘTI 46,875 / 4,687
2.	Reprofilare șanțuri săpate în urma scurgerilor de torenți cu adaos de material la drum sătesc, L = 0,1 km, de la Ulița Dispensarului până la fam. Vasiliu, sat Pâncești	COMUNA PÂNCEȘTI 18,75 / 1,875
<b>COMUNA ROMÂNI (p.v. nr. 87 din 06.07.2021 și p.v. nr. 88 din 06.07.2021)</b>		<b>60,47 / 61,27</b>
1.	Refacere platformă din balast D.S. și rigolă, L=0,3 km, de la DJ 155 I la fam Draga, sat Goșmani	COMUNA ROMÂNI p.v. nr. 87 din 06.07.2021 21,05 / 21,85